



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

Маловишерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новгородской области проводится проверка по факту гибели рабочего



19 марта 2019 года произошел прорыв засора водопропускной трубы на одном из участков автодороги в Маловишерском районе.

При прорыве трубы на водоеме смыло трех дорожных рабочих, чистивших водопровод. Один из них от полученных травм скончался. Еще два человека получили травмы.

По данному факту Маловишерским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка.

В настоящий момент следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

19 Марта 2019

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1316647>